



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Harley-Davidson Europe Ltd. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Harley-Davidson Low Rider (FXDL) z roku modelowego 2014-2016, stacyjka motocykla może zostać uszkodzona na skutek wibracji silnika. Może to spowodować niespodziewane wyłączenie silnika podczas jazdy, zwiększając tym samym ryzyko wypadku. [...»](#)