



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Hilux, wyprodukowanych w Republice Południowej Afryki od 01.04.2016 r. do 09.02.2017 r., istnieje możliwość niewłaściwego zamontowania uchwyty mocującego wiązki przewodów elektrycznych pod panelem przednim, w okolicy kolumny kierowniczej. W rezultacie może dojść do uszkodzenia przewodów na skutek kontaktu z poruszającym się wałkiem kolumny kierowniczej podczas obracania kierownicy. Przerwanie przewodów może spowodować nagrzanie zgaźni silnika, zwiększając ryzyko kolizji. [...»](#)