



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki BMW G310R, wyprodukowanych w Niemczech, zacisk kierownicy nie został prawidłowo przykręcony, co może prowadzić do przekręcenia kierownicy i skutkowań niedostateczną kontrolą nad pojazdem. [...»](#)