



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki UK110, wyprodukowanych w Indonezji, nakrętka rozrusznika może być dokręcona niewłaściwym momentem. W czasie eksploatacji motocykla nakrętka może się luzować, co może być przyczyną hałasu i głośniejszej pracy układu napędowego. W ekstremalnych warunkach eksploatacji układ przeniesienia napędu motocykla może przestać działać. [...»](#)