



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca ALMOT Mikołaj Sibora Sp.k. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Triumph Speed Triple S oraz Speed Triple R (NN3 & NN4), wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, jeden z przewodów zasilających regulator napięcia może zostać uszkodzony w wyniku ocierania o krawędź uchwyty używanego do mocowania układu ABS, co może powodować zwarcie i przepalenie głównego bezpiecznika, co prowadzi do rozładowania akumulatora lub uszkodzenia silnika. Nie ma uszkodzeń układu ABS. [...»](#)