



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Suzuki DL650A/XA L2-L6, wyprodukowanych w Japonii od 21.04.2011 r. do 14.10.2016 r., mógł zostać zamontowany wadliwie zaprojektowany stojan alternatora. Oddziaływanie podwyższonej temperatury wytworzonej przez pracujący silnik, może spowodować uszkodzenie izolacji uzwojenia stojana alternatora, a w konsekwencji zwarcie w instalacji elektrycznej motocykla, zanik pracy silnika w czasie jazdy oraz niemożliwość jego ponownego uruchomienia. [...»](#)