



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mazda 3, model BM, wyprodukowanych w Meksyku od 24.09. do 16.10.2015 r., na skutek możliwej deformacji zbiornika paliwa w procesie produkcyjnym, rurka recyrkulacyjna może być niewłaściwie wspawana do zbiornika paliwa. W przypadku pęknięcia spawu może dojść do wycieku paliwa i jego zapalenia. [...»](#)