



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mazda 3, model BM, wyprodukowanych w Meksyku od 01.07. do 18.09.2015 r., wlotowy zawór kontrolny może być niewłaściwie wstawiany do zbiornika paliwa. Jeżeli ten spaw pęknie, może powstać wyciek paliwa powodujący ryzyko powstania pożaru. [...»](#)