



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C4 i DS o numerach VIN wskazanych w załączonym dokumencie, mogło dojść do nieprawidłowego zamocowania zaczepu maski silnika, co może skutkować otwarciem się pokrywy podczas jazdy. [...»](#)