



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai i40, wyprodukowanych w Korei Południowej zostały zamontowane wadliwe wyłazczniki blokady zapłonu. W sytuacji, gdy przycisk rozrusznika jest naciżnity lub kluczyk znajduje się w pozycji zapłonu, a sprzżgło nie jest włazczone i hamulec rżczny jest wyłazczony, pojazd może się uruchomić i ruszyć, co stwarza ryzyko wypadku. [...»](#)