



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda, modele: PCX125(WW125EX2) i PCX150(WW150EX2), wyprodukowanych we Włoszech od grudnia 2013 r. do listopada 2016 r., z powodu nieprawidłowego napięcia w module sterowania LED, wraz z upływem czasu dochodzi do wzrostu rezystancji styku. Może to powodować brak działania kierunkowskazów, światła awaryjnych oraz światła drogowych. [...»](#)