



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X3 (G01), wyprodukowanych w Niemczech od 08.08.2018 r. do 14.01.2019 r., mogły nie zostać włożone śruby do mocowania tylnego spojlera. Z powodu brakujących śrub tylny spojler może być odkształcony, co przy większych prędkościach może doprowadzić do jego odpadnięcia. [...»](#)