



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Suzuki UK110, wyprodukowanych w Indonezji, z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie do wnętrza węzłów rozrusznika oraz sygnału dwukowego może przedostawać się kurz oraz wilgoć, prowadząc do znacznego pogorszenia kontaktu styków węzłów, co powoduje problemy z uruchomieniem silnika lub użyciem sygnału dwukowego i zwiększa ryzyko wypadku. [...»](#)