



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Probike Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w pojazdach użytkowych KAWASAKI KAF820E/G, KAF1000E i KAF1000B, wyprodukowanych w Japonii, wałek kierowniczy mógł zostać nieprawidłowo ustawiony względem przekładni kierowniczej. Może to spowodować niedostateczne dokręcenie łańcucha mocującego dolną część wałka i wpłynąć na przyspieszone zużycie wypustów na wałku kierowniczym podczas użytkowania, co może doprowadzić do utraty sterowania i wypadku. [...»](#)