



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru, modele: Impreza 2017-2019MY, XV/Crosstrek 2018-2019 i Forester 2.0L 2019-2020MY, z powodu niewłaściwego oprogramowania modułu sterującego silnika (ECM), cewka zapłonowa może być zasilana dłużej niż przewidziano po wyłączeniu silnika. Może to prowadzić do wzrostu temperatury i zwarcia, zwiększając ryzyko porażenia prądem i pożaru. [...»](#)