Przedsi?biorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddzia? w Polsce, z siedzib? w Warszawie, powiadomi? Prezesa Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ?e w motocyklach Honda GL1800A Gold Wing, wyprodukowanych od 23.09.2008 r. do 22.10.2015 r. w Stanach Zjednoczonych, mo?e dochodzi? do pogorszenia g?sto?ci ?adunku nape?niacza poduszki powietrznej kierowcy. W razie wypadku i uruchomienia poduszki powietrznej kierowcy, wewn?trzne ci?nienie nape?niacza mo?e niekontrolowanie wzrosn?? i spowodowa? rozerwanie obudowy poduszki powietrznej kierowcy. Tym samym od?amki obudowy mog? spowodowa? obra?enia kierowcy oraz pasa?era. ...»

Phoca PDF