Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsi?biorca British Automotive Polska S.A z siedzib? w Warszawie powiadomi? Prezesa Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ?e w niektórych samochodach marek: Discovery Sport z roku modelowego 2017, Range Rover oraz Range Rover Sport z roku modelowego 2017-2018, stwierdzono nieprawid?owo?ci w sk?adzie mieszanki zap?onnika napinaczy przednich pasów bezpiecze?stwa, co mo?e powodowa? nieprawid?owe dzia?anie przednich napinaczy pasów bezpiecze?stwa podczas kolizji drogowej, zwi?kszaj?c ryzyko odniesienia urazu przez osoby podró?uj?ce na przednich fotelach. ...»

Phoca PDF