



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Toyota Prius oraz Lexus RX, wyprodukowanych w Japonii od 30.11.2015 r. do 13.06.2016 r., istnieje możliwość nieprawidłowego przymocowania lub braku pęty reakcyjnej wewnątrz napełniacza w przednich poduszkach powietrznych, chroniących pasażerów siedzących po prawej stronie. Może to skutkować samoczynnym, czuciowym napełnianiem się poduszki powietrznej, pomimo braku takiej potrzeby. [...»](#)