



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Volvo, modele: V40, V40CC, S60, V60, V70 oraz S80, może dojść do wycieku cieczy chłodzącej, co zostanie zasygnalizowane komunikatem ostrzegawczym. Usterka może prowadzić do przeszczenia się oleju i pojawienia się specyficznego zapachu lub dymu. Jeżeli przeszczejemy się olej wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią, może dojść do pożaru w komorze silnika. [...»](#)