



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Volvo, modele: S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, XC90 i S90, rok modelowy 2016-2017, klamra przedniego pasa bezpieczeństwa pasażera może nie być poprawnie zamocowana, co może prowadzić do rozdzielenia klamry i wspornika pasa oraz, w przypadku kolizji, zwiększyć ryzyko urazów pasażera siedzącego na przednim fotelu. [...»](#)