



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Grupa Topex sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w lampach lutowiczych Topex 44E140, wyprodukowanych w Chinach (zdjęcie poniżej), istnieje możliwość zsunęcia się pierścienia mocującego nabój z gazem. Przy wielokrotnych próbach dokręcania i odkręcania nakrętki zewnętrznej oraz niedokładnym nasadzeniu pierścienia mocującego, pierścień ten może zsunąć się z obudowy po zamocowaniu naboju. W przypadku zsunęcia się pierścienia dochodzi do rozszczelnienia połączenia naboju z gazem z zaworem lampy. Efektem czego jest chwilowy niekontrolowany wyciek gazu. W sytuacji gdy pierścień zsunie się z lampy podczas pracy, może dojść do poparzenia dłoni operatora. [...»](#)