



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Citroen, modele: C4 Cactus (wyprodukowanych od 05.04. do 21.04.2016 r.), C-Elysee (wyprodukowanych od 15.04. do 21.04.2016 r.) oraz marki DS3 (wyprodukowanych od 30.03. do 20.04.2016 r.), jeden z elementów bloku hydraulicznego (ABS/ESP) może być niezgodny ze specyfikacją producenta, co może powodować nieprawidłowe działanie systemu ABS i ESP w trakcie hamowania awaryjnego lub wykonania nagłego manewru. [...»](#)