



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca INTER CARS S.A. z siedzibą w Sadowej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Ducati Scrambler, rocznik modelowy 2015/2017 oraz Ducati Scrambler Sixty2, rocznik modelowy 2016/2017, wyprodukowanych we Włoszech, nakrętka mocująca ramię bocznej podstawki może się odkręcić, co może prowadzić do pojawienia się nadmiernego luzu bocznej podstawki i w konsekwencji nieprawidłowej pracy czujnika bocznej podstawki [...»](#)