



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mercedes Citan, dwa przewody hamulcowe w obrębie podwozia mogły zostać dokręcone z nieodpowiednim momentem, co może być przyczyną wycieków płynu hamulcowego, a w konsekwencji uszkodzenia układu hamulcowego. [...>](#)