



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault Twingo III o numerach VIN wymienionych w załączniku, wyprodukowanych w fabryce Novo Mesto (Słowenia) od początku produkcji do 13.12.2016 r., może wystąpić jedna lub obie z wymienionych poniżej usterek [odklejenie siłowniczki spojlera tylnego i/lub kołka mocującego spojlera (kod akcji 0CHE), odklejenie siłowniczki pokrywy przedniej (kod akcji 0CHD)], co może skutkować odpadnięciem tych elementów podczas jazdy. [...»](#)