



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca British Automotive Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover Defender z roku modelowego 2015, istnieje możliwość przecierania się przednich przewodów hamulcowych, co może prowadzić do wycieku płynu hamulcowego. Utrata płynu hamulcowego prowadzi do wydłużenia skoku pedału hamulca, zmniejszenia wydajności systemu hamulcowego oraz wydłuża drogę hamowania. [...»](#)