



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Goodyear S.A, z siedzibą w Luksemburgu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre opony zimowe 185/60R14 82T Dębica Frigo 2 M+S, wyprodukowane w okresie od 34 do 37 tygodnia 2017 r. w fabryce w Dębicy mogą posiadać uszkodzenia w obrębie stopki. Z upływem czasu cięnięcie w uszkodzonej oponie może się zmniejszyć. Uszkodzenie nie jest widoczne bez zdjęcia opony z obręczy. Opony podlegające wycofaniu można zidentyfikować za pomocą numeru DOT A5F8MN1R3417, A5F8MN1R3517, A5F8MN1R3617 lub A5F8MN1R3717, który znajduje się na bieżniku bocznej opony. [...»](#)