



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca British Automotive Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Range Rover oraz Range Rover Sport z roku modelowego 2017, może dojść do sytuacji, w której główny wyświetlacz samoistnie wyłącza się podczas jazdy i nie będzie wyświetlał żadnych informacji, np. takich jak prędkość z jaką porusza się pojazd, co zwiększa ryzyko kolizji. [...»](#)