



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 208 moment dokręcenia śrub mocujących piasty kół tylnych do belki zawieszenia może być niewłaściwy. Wraz z upływem czasu może to spowodować pogarszanie się warunków kierowania pojazdem. [...»](#)