



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca FORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Fiesta, wyprodukowanych w fabryce w Kolonii od 05 do 20.12.2017 r. może występować serwo hamulcowe z wadliwą pętką membrany, co może prowadzić do utraty podciśnienia i powodować zmniejszone wspomaganie hamowania. [...»](#)