



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Subaru Import Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, powiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Subaru, modele: Forester(09-12), Legacy(10-14), Outback(10-14), Impreza(08-11), Impreza WRX, WRX STI(08-14), może nieprawidłowo zadziałała poduszka pasażera, co może skutkować zranieniem pasażera. [...»](#)