



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w nakrętka z rozpylaczem w butelce o pojemności 500 ml preparatu czyszczącego i dezynfekującego Ceresit Stop Pleśni może oddzielić się od butelki i odpaść, powodując rozprysnięcie się rodka czyszczącego. [...»](#)