



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Land Cruiser, wyprodukowanych w Japonii od 11.03 do 11.04.2019 r., na skutek drgań silnika przewodyuszczące pompę paliwową z szyn Common Rail mogą ulegać poluzowaniu ze względu na sposób montażu oraz nieprawidłowe momenty dokręcania. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, może dojść do wycieku paliwa skutkującego zgaśnięciem silnika. [...»](#)