



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach Honda, wyprodukowanych od 10.07.2012 r. do 24.09.2015 r. we Włoszech oraz od 22.02.2013 r. do 24.09.2015 r. w Tajlandii, zastosowano pompę paliwa, której element obudowy może odkształcać się w wyniku długotrwałej styczności z paliwem. [...»](#)