



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Mercedes S-coupe / S-cabrio (Typ 217) może gdy zdarzy się, że podajniki pasów bezpieczeństwa w pozycji wysuniętej nie cofają się przed rozpoczęciem jazdy. Usterka ta może wystąpić w wyniku niewystarczającego uwzględnienia indywidualnych parametrów tarcia podajników pasów bezpieczeństwa w procesie ich sterowania (kodowanie odpowiedniego modułu sterującego). [...»](#)