



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Suzuki GW250, wyprodukowanych w Japonii od 06.12.2011 r. do 31.08.2016 r., mogła zostać zamontowana wadliwie zaprojektowana kostka łącząca wiązki wóznika i wiatka STOP-u z wóznikiem i wiatka STOP-u. [...»](#)