



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Yamaha WR250R oraz WR250X, wyprodukowanych w Japonii, może występować wada uszczelniacza wałka wysprężnika. [...»](#)