



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Volvo z roku modelowego 2017, modele: V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, S90, V90 oraz XC90, inicjator poduszki powietrznej kierowcy, pasażera oraz poduszki bocznej, może działać niepoprawnie w przypadku zderzenia. [...»](#)