



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki BMW: C 600 Sport (K18, 0131/0132) i C 650 GT (K19, 0133/0134), wyprodukowanych w Niemczech, zamontowany jest napinacz łańcucha rozrzędu, wyprodukowany niezgodnie ze specyfikacją producenta. W czasie eksploatacji, niewystarczająco napięty łańcuch rozrzędu może przeskakiwać, powodując gaśnięcie silnika i w konsekwencji zagrożenie w ruchu. [...»](#)