



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca ALMOT Mikołaj Sibora Sp.k. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych motocyklach marki Triumph, modele: Bonneville T120 i Bonneville T120 Black, wyprodukowanych w Tajlandii, brak dodatkowej podkładki może utrudniać powrót manetki gazu do jej położenia początkowego bez dodatkowej interwencji kierowcy. Problem występuje tylko przy włączonym grzaniu manetek. [...»](#)