



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca FORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Ford Ranger wyprodukowanych w fabryce Silverton od 29.09.2011 r. do 30.03.2012 r. na skutek nieprawidłowego sygnału z czujnika prędkości wyjściowej w przekładni automatycznej może dochodzić do niezamierzonego przełączenia z 6 biegu na 1, co prowadzi do gwałtownego zmniejszenia prędkości kół. Skutkiem tego może być blokadanie lub poślizg kół i utrata kontroli nad pojazdem. [...>](#)