



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dystrybutor Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w instrukcji obsługi dotyczącej do wyrobu: promiennik gazowy Stanley, model ST-11T-CPH-E, wyprodukowanego w Chinach (zdjęcie poniżej). W instrukcji błędnie zasugerowano możliwość użytkowania produktu wewnątrz pomieszczenia, podczas gdy promiennik może być używany wyłącznie na zewnątrz. Użytkowanie produktu wewnątrz pomieszczenia może prowadzić do zwiększenia zagrożenia powstania pożaru. [...»](#)