



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca General Motors Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki OPEL Insignia, rok modelowy 2017, wyprodukowanych w Niemczech, mógł zostać zamontowany nieprawidłowy przewód elastyczny hamulca przedniego. Może to powodować pogorszenie działania układu hamulcowego i wydłużenie drogi hamowania. [...»](#)