



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki BMW: BMW 3 (E46), BMW 5 (E39), BMW X5 (E53), wyprodukowanych w Niemczech, w generatorze gazowym poduszki powietrznej Takata może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne, co może skutkować pęknięciem generatora i uwolnieniem się cząstki metalowych, powodujących zranienie użytkowników. [...»](#)