



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

NISSAN SALES CEE Kft. Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w niektórych samochodach marki Nissan Murano (Z51) wyposażonych w silniki VQ35DE (benzynowe, 3.5 l), wyprodukowanych w Japonii od 17.07.2013 r. do 16.04.2015 r. i w Rosji od 25.06.2013 r. do 06.11.2015 r., w wyniku nieprawidłowego ustawienia procesu produkcyjnego, podczas formowania zacisku przewodu układu wspomagania kierownicy mógł być przyłożony nadmierny nacisk. W rezultacie możliwe jest uszkodzenie, a nawet odłączenie tego przewodu, co może doprowadzić do wycieku płynu z układu wspomagania kierownicy. [...»](#)