



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota RAV4, wyprodukowanych w Japonii od 12.06.2015 r. do 05.04.2017 r., może dojść do gromadzenia się ładunku i wytworzenia napięcia elektrostatycznego pomiędzy obudową filtra paliwa a złączem przewodu paliwa niskiego ciśnienia. W takim wypadku, na skutek wyładowania elektrostatycznego, może nastąpić rozszczelnienie złącza przewodu paliwowego. W trakcie eksploatacji może dojść do wycieku paliwa i powstania specyficznego zapachu w komorze silnika. [...»](#)