



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Lexus CT200h, wyprodukowanych w Japonii od 21.11.2016 r. do 07.04.2017 r., podczas montażu króćca wlewowego do zbiornika paliwa, wykonywanego jako spaw zwykły, mogło dojść do niewłaściwego pozycjonowania poszczególnych elementów, co może skutkować niedostateczną wytrzymałością złącz. W rezultacie może nastąpić oderwanie się części spawu i wyciek paliwa oraz pojawienie się związanego z tym specyficznego zapachu. W połączeniu ze źródłem ognia, wyciek paliwa może zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru. [...»](#)