



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mitsubishi Outlander (CW0W) MY2006-2012, może dojść do wnikania wody do wnętrza silnika elektrycznego i przegubów mechanizmu wycieraczek. W wyniku korozji elementów możliwe jest nieprawidłowe funkcjonowanie wycieraczek przednich i ich unieruchomienie. [...»](#)