



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai, modele: IONIQ hybrid (AE-HEV) oraz IONIQ Plug-in (PHE-V), wyprodukowanych w Korei Południowej, konieczna jest naprawa kapturków zabezpieczających elektrody jednostki HCA (hydraulicznego siłownika sprężą) i/lub ewentualna wymiana hydraulicznego siłownika sprężą HCA, z uwagi na możliwość wycieku oleju i pożaru. [...»](#)