



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 oraz XC90, z roku modelowego 2015-2016, z silnikami diesla, wewnątrz jednego z przewodów paliwowych w komorze silnika, mogą istnieć niewielkie pęknięcia. [...»](#)